



Instrucciones de afilado y bruñido

1. Alinee el filo que desea afilar y la herramienta de afilado en un ángulo de aproximadamente 20 grados (véase la Fig. 1).
2. Mantenga el ángulo y deslice repetidamente el carburo de tungsteno por el filo desde el talón de la hoja hacia la punta (véase la Fig. 2). Repita este movimiento hasta que consiga el afilado deseado.
3. Cambie a la hoja cerámica para bruñir el filo y siga el mismo procedimiento que para el afilado.

Nota:

La mayoría de las tijeras de podar, podadoras a dos manos y cortacéspedes tienen hojas que solo están biseladas en un lado de la hoja. Afile solo el lado que tiene bisel de cada hoja. Si va a afilar una hoja con filo de doble biselado, como es el caso de la mayoría de filos de cuchillos, repita el procedimiento anterior para la parte inferior de la hoja del cuchillo. Dé el mismo número de pasadas a cada lado de la hoja para mantener la uniformidad del filo.

El carburo de tungsteno está diseñado para las hojas desafiladas o dañadas que requieren crear un nuevo filo.

La hoja cerámica sirve para el bruñido de las hojas.

*Vea este vídeo de demostración en YouTube:

bit.ly/129video

O escanee el código QR



*Todos los productos SHARPAL tienen **3 años** de garantía a partir de la fecha de compra para defectos en el material y la fabricación con un uso normal; no cubre los daños causados por un uso inadecuado o su alteración. ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO A UN USO NO INDUSTRIAL Y NO COMERCIAL. Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.